

Struwit, czyli fosforan amonowo-magnezowy ( $MgNH_4PO_4 \cdot 6H_2O$ ), jest krystalicznym związkiem zawierającym trzy kluczowe składniki odżywcze dla roślin: magnez (Mg), azot (N) i fosfor (P). Właśnie te składniki sprawiają, że struwit jest dobrym nawozem o wielu zaletach.

### **1. Zawartość składników odżywczych**

Struwit zawiera fosfor, azot i magnez, które są niezbędne do wzrostu roślin:

- Fosfor (P): Jest kluczowym pierwiastkiem w procesie fotosyntezy, wspiera rozwój korzeni oraz kwitnienie i owocowanie.
- Azot (N): Jest podstawowym składnikiem białek, enzymów oraz chlorofilu, co wspiera intensywny wzrost roślin.
- Magnez (Mg): Wchodzi w skład chlorofilu i wspomaga proces fotosyntezy, a także poprawia transport składników odżywczych w roślinie.

### **2. Wolne uwalnianie składników**

Struwit rozpuszcza się powoli, co sprawia, że składniki odżywcze są uwalniane do gleby w sposób stopniowy i dostępne dla roślin przez dłuższy czas. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko strat składników przez wypłukiwanie do głębszych warstw gleby, co bywa problemem przy stosowaniu nawozów o szybkim działaniu. Długotrwałe uwalnianie fosforu i azotu zaspokaja potrzeby roślin przez dłuższy okres i jest bardziej efektywne w glebie.

### **3. Zrównoważone rolnictwo i ochrona środowiska**

Struwit jest uzyskiwany z odcieków ściekowych, co czyni go produktem recyklingowym i wspiera zrównoważone zarządzanie zasobami fosforu. Fosfor jest pierwiastkiem nieodnawialnym, którego światowe zasoby są ograniczone, a jego odzyskiwanie z odpadów zmniejsza zależność od wydobycia fosforytów. Użycie struwitu jako nawozu pomaga zredukować ilość zanieczyszczeń w środowisku, a także ogranicza nadmiar fosforu w wodach gruntowych, co przyczynia się do zmniejszenia eutrofizacji.

### **4. Bezpieczeństwo stosowania**

Struwit jest bezpieczny dla roślin i środowiska, ponieważ zawiera stabilne formy fosforu, azotu i magnezu, które nie są toksyczne. W przeciwieństwie do niektórych nawozów chemicznych, struwit nie zawiera metali ciężkich ani innych zanieczyszczeń, co czyni go odpowiednim nawet dla upraw ekologicznych.

### **5. Przystosowanie do różnych warunków glebowych**

Dzięki swojemu powolnemu uwalnianiu i odporności na wypłukiwanie, struwit sprawdza się w różnych rodzajach gleb, w tym tych o wyższej kwasowości, gdzie fosfor jest mniej dostępny. Powolne uwalnianie magnezu i fosforu pomaga stabilizować pH wokół korzeni, co sprzyja zdrowemu wzrostowi roślin.

---

## Opis procesu wytrącania struwitu

Struwit, znany również jako fosforan amonowo-magnezowy (MAP,  $\text{MgNH}_4\text{PO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ), jest związkem krystalicznym powstającym w wyniku reakcji jonów magnezu ( $\text{Mg}^{2+}$ ), amonowych ( $\text{NH}_4^+$ ) i fosforanowych ( $\text{PO}_4^{3-}$ ) w określonych warunkach chemicznych. Wytrącanie struwitu jest skuteczną metodą odzysku fosforu i azotu z odcieków, takich jak te powstałe po odwadnianiu osadów przefermentowanych w miejskich oczyszczalniach ścieków. Proces ten pozwala skutecznie usunąć azot i fosfor ze ścieków oraz uzyskać struwit jako potencjalnie wartościowy nawóz.


## Dlaczego struwit wytrąca się z odcieków po odwadnianiu osadów przefermentowanych?

Ocieki z procesu odwadniania osadów przefermentowanych charakteryzują się wysokimi stężeniami jonów fosforanowych ( $\text{PO}_4^{3-}$ ) i amonowych ( $\text{NH}_4^+$ ), co czyni je idealnym źródłem do wytrącania struwitu. Jest to wynikiem procesów biochemicznych, które zachodzą podczas fermentacji metanowej osadów w oczyszczalniach ścieków:

1. Wysokie stężenie fosforanów ( $\text{PO}_4^{3-}$ ): Podczas fermentacji metanowej fosfor, wcześniej związany w związkach organicznych lub w komórkach mikroorganizmów, zostaje uwolniony do fazy ciekłej, co powoduje znaczący wzrost stężenia fosforanów w odciekach.
2. Wysokie stężenie jonów amonowych ( $\text{NH}_4^+$ ): Rozkład związków organicznych w procesie fermentacji prowadzi do mineralizacji azotu, co skutkuje powstawaniem jonów amonowych w wysokich stężeniach.
3. Brak wystarczającej ilości magnezu w odciekach: Ocieki nie zawierają wystarczającej ilości jonów magnezu, dlatego do procesu wytrącania struwitu zazwyczaj dodaje się dodatkowe sole magnezu, np. chlorek magnezu ( $\text{MgCl}_2$ ) lub siarczan magnezu ( $\text{MgSO}_4$ ).
4. Przeciętny skład odcieków: W typowych odciekach po fermentacji spotykane są stężenia:
  - o  $\text{NH}_4^+$ : około 800–1200 mg/L
  - o  $\text{PO}_4^{3-}$ : około 100–300 mg/L
  - o  $\text{Mg}^{2+}$ : poniżej poziomu wymagającego do efektywnego wytrącania, co uzasadnia potrzebę jego dodania
  - o ChZT: około 2000–4000 mg/L
5. Ilość struwitu możliwa do wytrącenia: Szacuje się, że w odciekach o powyższym składzie możliwe jest wytrącenie około 0,1–0,2 kg struwitu na każdy metr sześcienny ( $\text{m}^3$ ) odcieków.

## Mechanizm wytrącania struwitu

Wytrącanie struwitu jest reakcją strącania, która zachodzi, gdy stężenia jonów  $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{NH}_4^+$  i  $\text{PO}_4^{3-}$  przekroczą stan nasycenia, co prowadzi do krystalizacji struwitu. Proces ten można opisać następującym równaniem:



Masa molowa struwitu wynosi 245,41 g/mol ( $Mg = 24,31$  g/mol,  $NH_4 = 18,04$  g/mol,  $PO_4 = 94,97$  g/mol,  $6H_2O = 108,09$  g/mol). Ta wartość pozwala obliczyć teoretyczną ilość struwitu, jaką można uzyskać z danych stężeń magnezu, azotu amonowego i fosforanów w odciekach.

### Wpływ pH na wytrącanie struwitu

pH jest jednym z najważniejszych parametrów kontrolujących wytrącanie struwitu, ponieważ wpływa na dostępność jonów fosforanowych i amonowych. Optymalne pH dla wytrącania struwitu wynosi od 8,5 do 9,5, gdy większość jonów fosforanowych występuje w formie  $HPO_4^{2-}$  i  $PO_4^{3-}$ , które sprzyjają krystalizacji struwitu.

- Przy pH wyższym niż 9,5 może dojść do wytrącania się wodorotlenku magnezu ( $Mg(OH)_2$ ), co zmniejsza dostępność  $Mg^{2+}$  dla wytrącania struwitu.
- Z kolei przy pH poniżej 8, wytrącanie jest mniej efektywne z powodu ograniczonej dostępności formy fosforanowej sprzyjającej krystalizacji.

### Rola magnezu

Magnez jest kluczowym jonem inicjującym proces wytrącania, ponieważ wiąże się z jonami fosforanowymi i amonowymi, tworząc kryształy struwitu. Naturalne stężenie magnezu w odciekach jest praktycznie zawsze niewystarczające, dlatego często dodaje się dodatkowe sole magnezu (np.  $MgCl_2$  lub  $MgSO_4$ ) dla zwiększenia wydajności wytrącania.

### Stosunek molowy Mg

Dla skutecznego wytrącania struwitu zaleca się stosunek molowy Mg wynoszący 1:1:1. Nadmiar magnezu może poprawić wydajność procesu, lecz nadmierny dodatek może prowadzić do wytrącania innych soli, co obniża czystość struwitu.

### Inne czynniki wpływające na wytrącanie struwitu

- **Temperatura:** Wyższa temperatura przyspiesza krystalizację struwitu, ale przy typowych warunkach panujących w oczyszczalniach ścieków temperatura ma mniejsze znaczenie.
- **Czas reakcji:** Dłuższy czas kontaktu sprzyja wytrącaniu kryształów, lecz musi być dostosowany do warunków laboratoryjnych i aparatury.
- **Mieszanie:** Zapewnia równomierne rozprowadzenie jonów w roztworze, zwiększając efektywność procesu. Zbyt intensywne mieszanie może jednak prowadzić do rozdrobnienia kryształów i utrudniać ich separację.

### Literatura

1. **Le Corre, K. S., Valsami-Jones, E., Hobbs, P., & Parsons, S. A.** (2009). Phosphorus recovery from wastewater by struvite crystallization: A review. *Critical Reviews in Environmental Science and Technology*, 39(6), 433–477.
2. **Pastor, L., Marti, N., Bouzas, A., & Seco, A.** (2010). Sewage sludge management for phosphorus recovery as struvite in EBPR wastewater treatment plants. *Bioresource Technology*, 101(4), 1185–1190.
3. **Doyle, J. D., & Parsons, S. A.** (2002). Struvite formation, control and recovery. *Water Research*, 36(16), 3925–3940.